ورقة عمل مقترحة لدراسة الوضع الحالي بمنطقة الجمــرات

> مركز أبحاث الحج جامعـــة أم القــــرى

> > شعبان ١٤٠٥ه

بسيت مِرته النَّحن النَّحن النَّحين النَّحير

المحتويـــات

رقم الصفحة

1	• • •	•••	• • •	•••	•••	• • •	• • •	• • • ;	• • •	قرير	ت الت	محتويان
ب	• • •	•••	•••	•••	•••	•••	•••	ة	وضيحي	ل الت	الأشك	قائمة
١	• • •	• • •	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	ــــة		۱ – مقد
۲	• • •	•••	•••	غادة	لمست	روس ا	و الد	مشكلة	يخ ال	ل تار	رة حو	۲ — نظر
٤	•••	• • •	•••	لسول	ت الحا	ومجالا	ابہا	و أسب	الرجم	شكلة	ابك م	۳ – تشـ
٥	• • •	سر ات	الجمس	نطقة	كة بم	الحرة	تسهيل	أمان وا	دة الأ	ت زیا	نر احا	} — اقت
٦	• • •	• • •	• • •	•••	•••		ة	قترحــ	ل الم	العم	بوعات	ه – مجم
٦						5.65		صة بأ				
٦	• • •	• • •	_					نظيم				
Υ								خدمات				
Y	• • •							ظروف				
٨	•••	•••						الهند				
٩	•••	•••		•••	سر ات	بالجم	ـرمي س	بركة ال	ہیل ح	ت لتس	نر احا،	٦ — اقت
٩	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • • •	• • •	حركة	يط ال	تخط	: :	أولا
11	• • •	•••	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	رشاد	عل الا	وسا	: ليا	ثان
۱۳	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	ـــــة	ـحركـــ	جيه ال	ئل تو	وسا	: اث	شال
۱۸	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	لأولي	عاف ا	الاس	یا :	راب
		. 11 .	1 1			14 - 11	5 . Al.	11	1 :	n. 11	· L	خام

قائمة الاشكال التوضيحية

الصفحة	رقم	الشكل	رقم
٣	بيان توقعات أعداد الحجاج ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	1	
1.	كروكسي لكوبري الجمـرات يوضـح التخطيـط المقـترح للحركة عليــه	, 7	
١٢	نماذج للافتات ارشادية مقترحــة	٣	
18	شكل توضيحي للمنصات المقترحة عند المخارج	٤	
10	شكل توضيحي للبوابات الحديدية المنطبقة المقترحة	٥	
17	كروكي لكوبري الجمرات يوضح مكان الحواجز المعدنيسة المقترحسسية المقترحسسية	٦	
	شكسل توضيحيي للحواجسز المعدنيسة المقترحسسسة	Y	
1 Y	وطعرق تثبیتها ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰		
19	كروكي يوضح التوزيع المقترح لنقاط الاسعاف ٠٠٠ ٠٠٠		

۱ - مقدمــــة

To

d

لقد حظيت مشكلة الازدحام بمنطقة الجمرات باهتمام الدولة, ولذا فلقد تم تشكيل لجنة فنية خاصة لدراسة هذه المشكلة، ولقد بدأت أعمصال هذه اللجنة بأول اجتماع لها في ١٤٠٤/٤/١ه والذي صدرت عنه العديد من التوصيات والمقترحات والتي أخذ بعضها للتنفيذ في موسم حج ١٤٠٤ه، ولقد كان لهصالاثر الطيب في تخفيف حدة الازدحام بمنطقة الجمرات،

وفي ضوء ما ورد في آخر محضر لاجتماع هذه اللجنة في ١٤٠٥/٥/١ه والسذي تركز البحث فيه على ايجاد الحل البديل لجسر الجمرات وفقا لبرنامج زمنسي محدد مقرونا بتأمين باعتمادات مالية لازمة لذلك.

وفي ضوء الموقف حتى الآن، فانه لم يتم اعتماد المبالغ المطلوبــة - وحيث أن أسباب مشكلة الازدحام بمنطقة الجمرات متعددة الجوانب ولا يعتمـــد طلها على الحل الهندسي فقط، بل يتعداه الى جوانب أخرى منها ما هو متعلــق بالتوجيه والارشاد، تنظيم الازدحام، ٠٠٠ الخ٠

لذلك قدم مركز أبحاث الحج ورقة عمل مقترحة لدراسة الوضع الحالبي بمنطقة الجمرات تضمنت تحليلا للعلاقات بين المشاكل المختلفة وأسبابها بهده المنطقة والمجالات الممكن من خلالها تطوير الأوضاع وتحسينها ومحاولة حل هذه المشاكل،

واقترح المركز تكوين خمس مجموعات عمل من الجهات ذات العلاقة تختصص بالمجلات التالية :


- أ أعمال توعية وارشاد الحجاج،
- ب أعمال توجيه وتنظيم حركة الحجاج والازدحام.
 - ج أعمال الخدمات الطبيـة،
- د أعمال تحسين الظروف البيئية بمنطقة الجمرات،
 - ه الأعمال الهندسية.


واستكمالا لورقة العمل هذه فان المركز يقدم هنا بعض الاقتراحـــات المحددة والتي تندرج أساسا ضمن نشاط المجموعة (ب) المسؤولة عن توجيــه وتنظيم حركة الحجاج والازدحام، وان كانت هذه الاقتراحات تعتد كذلك لتدخل في نصاق عمل عدد آخر من هذه المجموعات،

٢ - نظرة حول تاريخ المشكلة والدروس المستفادة

تعتبر مشكلة الازدحام بمنطقة الجمرات هي احدى المشاكل التي صاحب عملية الحج وازد ادت حدتها مع ازدياد أعداد الحجيج – ولهذا فلقد قاميد حكومة المملكة بالتجاوب مع هذه المشكلة بتنفيذ العديد من الحل ولهند المهندسية ، بدأ بانشاء سور لفصل الحركة على المستوى الأرضي بمنطقة الجميرة الكبرى، ثم المحاولة الشانية وهي ما أطلق عليها حتى الآن بجسر الجميرات، ولقد كانت هناك نتائج ايجابية لهذه الأعمال، وبالرغم من ذلك فما زال المشكلة تظهر بين موسم وآخر والتي وصلت ذروتها في حج ١٤٠٣ه حيث وصل اجمالي عدد الحجاج لهذه السنة حوالي ٢٠٥ مليون حاج،

كما أن تنفيذ بعض التوصيات والاقتراحات الهندسية بمنطقة الجمرات في حج ١٤٠٤ه قد كان لها الأثر الطيب والايجابي في تخفيف بعض جوانب المشكلية والتي قلت حدتها نظرا لانخفاض العدد الاجمالي للحجيج في عام ١٩٠٤ه، حيث بلغ اجمالي عدد الحجاج لهذه السنة حوالي ٢،١ مليون حاج، وذلك نظرا لما أخينت به الحكومة من تنظيمات بخصوص حجاج الداخل والذي انخفضت أعدادهـــــم من ١,٤٩٧٩ حاج في حج ١٩٤١ه، لذا فان تاريخ هذه المشكلة قد أثبت أن معالجة هذه المشكلة يجب أن لا تقتصر على الحل المهندسي فقط بل يجب أن تتعداه الى الجوانب الأخرى التي كانت سببا في وجود المشكلة . كما أنه في ضوء انخفاض أعداد حجاج الداخل المتوقع فان مشاكل الازدحـــام بمنطقة الجمرات ستقل حدتها على مدار السنوات القادمة ، كما يتضح ذلــك من الرسم المرفق، والذي يظهر أن هناك فترة زمنية في حدود ٧ - ١٠ سنــوات من الرسم المرفق، والذي يظهر أن هناك فترة زمنية في حج ٢٠٤١ه، وهذا مما يعطي فرصة أكبر لاستنفاذ تجربة تطبيق فيما يمكن أن يطلق عليه الحلول التنظيمية فرالارشادية للمشكلة .





ه - مجموعات العمل المقترحة

من دراسة اسباب مشكلة الازدحام بمنطقة الجمرات، فانه يرى أن يتسبم تشكيل مجموعات عمل للعمل على ايجاد الحلول المناسبة لتلافي هذه المشكلسة، وذلك على النحو التالسبي :

أ - مجموعة عمل خاصة بأعمال توجيه وارشاد الحجاج :

وتتكون هذه المجموعة من ممثلين عن وزارة الحج والأوقاف, مؤسسسسات الطوافة, وزارة الاعلام بوسائلها المتعددة, رابطة العالم الاسلامي, منظمة دول العالم الاسلامي, ومركز أبحاث الحج،

ويمكن ايجاز عمل هذه المجموعة في المهام التالية :

- اعداد نشرات التوعية المناسبة .
- توزيع ما يستقر عليه الرأي من مادة ارشادية .
 - ارشاد الحجاج قبل الوصول الى المملكة .
- ارشاد وتوجيه الحجاج حول كيفية سلوكهم في الحج،

ب - مجموعة عمل لتنظيم الازدحام :

ويرى أن تتكون هذه المجموعة من مندوبين عن الدفاع المدنـــي، ادارة المرور, الأمن العام، الكشافة العربية السعودية، ومركز أبحاث الحج، ويمكن ايجاز عمل هذه المجموعة في المهام التالية :

- العمل على تنظيم معدل مرور وحركة الحجاج الى منطقة الجمرات،
- تنظيم اتجاه الحركة في الاتجاه السليم على الجسر وبالدور الأرضي٠
 - الاخلاء في حالة الطواريُّ والاخلاء في الحالات الطبية الطارئة.
- ترشيح برنامج بتوقيتات مرور سيارات المطوفين الى منطقة الجمــرات يوم ١٢ ذوالحجة ، بحيث تعطى أولوية الرجم في هذا اليوم لحجـــاج الداخل أولا ثم بعد ذلك لحجاج المطوفين مثلا،
 - محاولة الاقلال من حالة الافتراش بالمنطقة .

وقد يكون من المفيد أن يقترح تكوين فريق خاص لهذه المهام لهم زيهم المميز ويتم تدريبهم على أداء هذه المهام أثناء الحج بمنطقة الجمرات،

ج - مجموعة عمل الخدمات الطبية :

ويرى أن تتكون هذه المجموعة من مندوبين عن وزارة الصحة، المسلل

ويقترح لهذه المجموعة الأعمال والمهام التالية :

- خدمات الاسعافات الأولية بالموقع (المنطقة)
- الربط ما بين منطقة الجمرات ومستشفى منى والمستشفيات الأخرى.
 - خدمات مراكز ضربات الشمس،
- الاستمرار في تقديم الندمات الطبية الوقائية والعمل على زيـــادة توزيعها بين الحجاج مع ارشادات الاستخدام بعدة لغات،
- تصميم استمارات الاستقبال بمراكز الاستقبال الطبي، بطريقة يتغـــق عليها من أجل خدمة أي دراسات مستقبلية تعتمد على تلك البيانــات المدونة في هذه الاستمارات،

د - مجموعة عمل الظروف البيئية لمنطقة الجمرات :

ويقترح أن تتكون هذه المجموعة من مندوبين عن أمانة العاصمـــــة المقدسة، وزارة المواصلات، مشروع تطوير منى، ومركز أبحاث الحج،

وتختص هذه المجموعة بالمهام التالية :

- دراسة امكانية التظليل بالمنطقة .
- دراسة الخدمات المتوفرة بالمنطقة .
- اقتراح حول تحسين بعض التصور لبعض الخدمات،
- اعداد وتجهيز الموشرات والاسهم الخاصة بتحديد اتجاه الحركــــــة بالمنطقة وتحديد المداخل والمخارج لبسر البمرات،
 - مراقبة أعمال النظافة وازالة المخلفات بالمنطقة.

ه - مجموعة النظام الهندسي:

وتتكون هذه المجموعة من مندوبين عن مشروع تطوير منـــــى، وزارة المواصلات, ومركز أبحاث الحج،

ويقترح أن تقوم هذه المجموعة سالمهام التالية :

- الأعداد لمراحل التخطيط والتصميم الهندسي لما توصي به مجموعـــات العمل الأخرى من أعمال هندسية جديدة بالمنطقة أو تنفيذ بعــــف التعديلات الهندسية .
- العمل سويا كفريق عمل متكامل للعمل سويا وبانتظام فيما يخص منطقة النجمرات من أعمال هندسية بالمستقبل بعد دراستها من جميع جوانبها والموافقة عليها بصفتها مجموعة عمل،

٦ - اقتراحات لتسهيل حركة الرمي بالجمرات:

نظرا لأن حركة الحجاج هي أهم العوامل التي تحدد حجم مشكلـــــة التزاحم على كوبري الجمرات، لذلك فان المركز يقدم الاقتراحات الآتيـة لتسهيل حركة الرمي بالجمرات،

أولا : تخطيط الحركسسة :

}_


من أهم أسباب التزاحم وصعوبة الحركة التي يواجهها الحجاج فوق كوبري

من اهم اسباب الشراحم وصعوبه الحركة التي يواجهها الحجاج فوق كوبري الجمرات أن أعدادا كبيرة منهم تتحرك في عكس اتجاه الحركة المفــروض، سواء عند المداخل والمخارج أو على جسم الكوبري نفسه فيما بين الجمرات،

لذلك فمن الضروري تحديد المداخل والمخارج للكوبري وبالتالي تحديد النجاه الحركة عند كل منها واتخاذ الوسائل المناسبة لارشاد الحجاج الى ذلك وتوجيه حركتهم في الاتجاه الصحيح،

ويوضح الشكل رقم (Υ) اتجاهات الحركة الصحيحة حيث تعمل المنافسد أرقام (1) ، (Υ) و (Υ) كنقاط دخول الى الكوبري، وتعمل المنافذ أرقام (٤)، (٥) و (Υ) كنقاط خروج من الكوبري،

ويقترح مد السور المواجه للمدخل رقم (٣) لتقليل حركة التقاطع بيسن الحجاج الداخلين من مدخل رقم (١) ورقم (٢) وزيادة انسيابية حركة الحجاج نحو الجمرة الصغرى،



كروكي لكوبوى الجعرات يوضح النخطيط المقترح للحركه عليه

شکل رقسم (۱)

شانيا : وسائل الارشاد :

1

في اطار الخطة الشاملة للتوعية والارشاد قبل وبعد وصول الحجاج، فانه من المفروض شرح وتوضيح كيفية استعمال كوبري الجمرات حتى قبل وصولهم اللي أرض المملكة، على أن يتولى المطوفين اعادة هذا الشرح والتوضيح لحجاجه بعد وصولهم الى مخيماتهم بمنى،

كذلك فانه يجب مشاركة أجهزة الاغلام المختلفة وخاصة التلفزيون لتقديم هذا الشرح لحجاج الداخل قبل بدء الموسم •


ومع ذلك فلا بد من استعمال الوسائل الارشادية بالعوقع نفسه ، وأهمها اللافتاء سواء العادية أو المضيئة ، والتي توجه حركة الحجاج نحو المداخسل ، وهذه يجري توزيعها في أماكن متعددة على اتجاهات حركة المشاة الرئيسية ،

كما يجري استعمال اللافتات عند المداخل والمخارج نفسها لتوضيح وظيفة كل منها, وهذه اللافتات يجب أن تكون كبيرة الحجم وسهلة الروية من مسافسات بعيدة, وأن تكون الرسالة التي عليها بسيطة وواضحة وبأقل اعتماد ممكن على الكتبابات لتفادي مشكلة تعدد اللغات وانتشار الأمية, واتما يكون التركيسز فيها على استعمال الرموز الممكن فهمها بسهولة لعموم الحجاج،


وشكل رقم (٣) يوضح بعض الاقتراحات لتصميم هذه اللافتات، ويسسود المركز أن يشير الى أن هذه التصاميم وبعض التصاميم الأخرى هي ذات صفصحة مبدئية , وسوف يتم اختبار مدى فعاليتها عن طريق اجراء مقابلات مع الحجساج وعرض هذه اللافتات عليهم وتسجيل ماذا تعني لهم كل لافتة وهل أوصلت المعنسى المطلوب أم لا , وبناء على هذه النتائج يتم اختيار اللافتات للاستعملال في العام القادم ان شاء الله .







شكل رقم (١) _ نماذج للافتات إرشاديه مقتدحه



شالشا: وسائل توجيه الحركة:

عند اختيار وسائل توجيه الحركة فان سلامة الحجاج وخاصة في أوقـــات الدروة تأتي في المقام الأول، كما يجب أن يراعى في تصميم هذه الوسائـــل توفير المرونة الكافية ليمكن التحكم فيها حسب مجريات الأمور كحالات الطوارى الغير عادية مثلا،


لذلك فقد تفادينا استعمال الاسوار الثابتة المستمرة أو البوابـــات التي تسمح بالحركة في اتجاه واحد فقط لتفادي احتمالات انفغاط الحجاج عندها في حالة الازدحام الشديد،


ويقترح عند المخارج أرقام (٤) ، (٥) و (٦) وضع منصات خشبيــة أو من الفيبرجلاس متباعدة حسب الشكل رقم (٤) لاستعمالها لوقوف أفراد التوجيــه والارشاد عليها ليمكن للحجاج روّيتهم بسهولة رغم الزحام،

ولتوجيه حركة الحجاج من الجمرة الوسطى الى الجمرة الكبرى يوجـــد


الوسطى الى الكبرى ولتقليل أعداد الحجاج المتحركين في الاتجاب المعاكس، شكل رقم (٥)، ويمكن بهذا الاسلوب التحكم في نسبة الجزّ المفتوح على الجزّ المغلق ابتداء من الفتح الكامل الى الغلبوت الكامل حب ظروف الازدحام وحركة الحجاج، ويكون التحكم في الفتول النامل من غرفة تحكم لا يشترط وجودها فوق الكوبري نفسه ولكن في أي مكان قريب يمكن منه روية وملاحظة الأوضاع فوق الكوبري، وهذا النظام لا يحتاج الى أعمال انشائية بالكوبري ويمكن ازالتها بالكامل دون التأثير على جسم الكوبري الخرساني،


الشكلين (٦) و (٧)، وهي تتكون من أعمدة معدنية مثبتة في أرض الشكلين (٦) و (٧)، وهي تتكون من أعمدة معدنية مثبتة في أرض الكوبري بارتفاع ثلاثة أمتار والمسافة الأفقية بين كل عامودين حوالي ثلاثة أمتار مزودة بأعلام في نهاياتها ليمكن رويتها عن بعد، ويصلب بين هذه الأعمدة الرأسية قضبان أفقية يمكن تثبيتها بالأعمدة كما هو موضح بالشكل رقم (٧) بحيث يمكن ازالتها في مدة قصيصرة في حالات الطواريُّ ويمكن الاستعاضة عن هذه القضبان الأفقية باستخدام السلاسلل المعدنية التي يمكن رفعها بسهولة في حالات الطواريُّ،






فرق هذه المخارج .






شكل رقم (٥)


بوابات حديديه منطبقه يمكن التحكم الياً في مدى فتحط آو إغلاق لحسب الاحتياج ، و يقترح إستعمال بيت الجره الدسطي والجره الكرى للمساعره في مدّبين الحجاج الراجعين في عكس الجاه الحرك إلى المغدرات الجانبين للمزوج.





ELEVATION: ALTERNATIVE GUIDANCE BARRIERS FOR PILGRIMS

A. DETAIL OF DETACHABLE FIXING



GENERAL:

- 1. Aluminium pipe construction
- 2. Construction to BS 3049; 1976, class C
- 3. Vertical columns firmly fixed to ground; (with flags)
- 4. Horizontal bars to be removable with Allen Keys if required, in cases of extreme crowding, or other emergency.

GUIDANCE BARRIERS FOR PILGRIMS ALTERNATIVE DESIGN "B"

DWG. NO.7.

رابعا: الاسعاف الأولـــي :


يقترح اقامة نقاط اسعاف أولي على الكوبري في الأجزاء التي لا تعيدة حركة الحجاج (شكل رقم ٨) ويمكن لبعض هذه النقاط أن تكون كبائن جاهدة الصنع يجري نقلها الى أماكنها كاملة بتجهيزاتها قبل الحج، ويمكن لبعضها الآخر القريب من مخارج الكوبري أن تكون عبارة عن سيارات اسعاف مجهزة يجري من خلالها تقديم المساعدات والاسعافات الأولية، وفي حالات الاصابات الشديدة أو النوبات القلبية الحادة فيمكن أن تتحرك السيارة نفسها بالمصاب لنقلده الى المستشفى توفيرا للوقت وانقاذا لحياته،

خامسا : التجهيزات المعاونة المطلوب توفيرها لنجاح المشروع :

١ - اقرار ميزانية للمشروع في وقت كاف يسمح بالتنفيذ قبل موسم الحج،

- ٣ أفراد من الأمن العام لمباشرة الارشاد والتوجيه خلال الحج وكذلك للتحكم
 في حركة البوابات،
 - عكبرات صوت الستعمالها في توجيه الحجاج.
- ٥ اجهزة لاسلكي قصيرة المدى للربط بين الأجزاء المختلفة ومتابعة الموقف،
- ٦ الخيول, اذ قد تطرأ الحاجة عند الطواريُ الى استعمال الأفراد الراكبين
 للتحكم في حركة الحجاج،
- $\gamma 1$ اعد اد وتدریب مجموعة اشر اف تتولی متابعة الموقف خلال الحج وقیــــادة أفر اد التوجیه γ

٢ - التعاقد مع شركات فنية متخصصة لاعداد اللافتات والبوابات وتركيبها في أماكنها.



السوزيع المقتوح لنقاط الاسعاف

نقاط أرقام () و () و () يمكن أن يكونوا سيارات اسعاف جاهزه للحركه إلى أقرب مستشفى

شکل رقم (۸)

* (المه العوال *

****** TAWAF STUDY : H A J J 1407 *******

INTERODUCTION:

The work plan for the Tawaf Study was divided into two broad stages; ie., for Ramadan and for the Hajj seasons. The work for Ramadan is contained in an earlier report.

This paper summarises the work of the studies during the Hajj of 1407.

FIELD WORK:

The items such as Selection and training of Students, and the Methodology of Data Collection have been discussed in the previous report.

THE PERIODS OF DATA COLLECTION:

In Ramadan we had decided to collect data on days and nights in such a way so as to give a full distribution of the OCCUPANCY of the Mataf. In the subsequent analysis it was found that during the Ramadan the peak period was not as high and as long as those likely in the Hajj. The data for other times was conidered to be sufficient for calculating FLOW RATES at those OCCUPANCIES of the Mataf.

It was therefore decided that during the Hajj we would concentrate on the peak periods, as (1) that was not enough in the Ramadan, (2) It was the most critical for deciding the maximum SPEEDS, DENSITIES AND FLOWS, and (3) the cost of surveys were to be optimised.

An estimate was made as to the best times for the surveys. This is given in the attached timetable. In most cases the peaks were collected (60% of our data has over 100% of Peter Endean's Occupancy of Mataf). However some peaks were missed, but equivalent data was collected from other peaks.

- DATA ENTRY AND ANALYSIS; Since there was a long delay due to problems in processing the slide films during Ramadan, this time our team directly went to the laboratory. The number of slides that were countable was about 1200. This was about twice the size of the Ramadan data.

This was extremely tedious and laborious work of counting persons .

on each slide, calculating densities against the area of each

(7)

slide; measuring time taken to cross the width of the slide's frame and to work out the speed of movement at that place; and then to enter the whole into the computer. The data entry and cleaning took a long time. (The data even now probably has some mistakes!!). The process therefore took much longer than an ordinary data entry of a questionnaire.


THE RESULTS


DENSITIES:


Preliminary testing of Ramadan data had shown that the densities were related to the number of persons in the mataf [OCCUPANCY]. These results were dervied from the model that was prepared for the HRC by Dr. Pasha. For distribution of these densities in the Hajj the data is being sent to him for processing.


As the distribution of densities is sensitive to the OCCUPANCY, it was decided to measure the densities at different levels of OCCUPANCY. By looking at the available materials RADIUS OF OCCUPANCY of tawaf of 26m, 34m, 44m, and the maximum 52 meters were chosen.


The densities for these were counted on the aerial photographs. Contours indicating areas of similar densities were drawn for each of these photographs and are included. These are briefly explained in the VIDEO COMMENTARY, also attached as an appendix.













SPEEDS:


Again, the preliminary results of the mathematical model had shown that, with the available data, the speed, even at very high densities did not show any signs of coming to a "logjam" standstill. And of course the present data will contribute to the filling out of the relationship of densities to speeds.

Meanwhile the speeds as measured by our surveys were plotted on the aerial photograph of the maximum OCCUPANCY, (at 52 meter radius of tawaf). Of course these speeds were also for the periods of maximum OCCUPANCY.





- DENSITY AND SPEED SURVEY; Basic tabulations and charts show the following: [see charts on DISTRIBUTION OF SPEEDS AT PEAK HOURS and DISTRIBUTION OF DENSITIES AT PEAK HOURS]:
 - 1. Density of persons drops with distance from the Ka'bah.
 - Except on the South side, where the density remains remarkably high.
 - 3. Speed increases with distance from the Ka'bah.
 - 4. Speed drops with increase in density; but even at very high densities of 6 persons/sq. meter, the speed appears to be as high as 1.2 km/hour.
 - 5. On the South side the speed actually decreases towards the wall (furthest away from Ka'bah). This is because of the movement of people against the direction of tawaf.
 - 6. On the East Side (Maqam Ibrahim), the speed increases with distance from the Ka'bah; though the distance covered by the tawaf is increased substantially due to the praying in that area.
 - 7. On the North Side (Hatim) the speed increases with the distance from Ka'bah; as there are no obstacles in that area. But as the area is limited, the densities are high and therefore the speed does not increase as much as the two "open" sides i.e., East and West (12 and 17).



FLOW RATES


(


From Density and Speeds; the product of the two gives the Flow Rates. As the first two are being mathematically processed so their product and its summation over the range of conditions in the mataf will be a mathematical quantity.

However, to get a visual image of the range of flow rates a plot was made for the highest OCCUPANCY of the tawaf. The contours show the likely Flow Rates in the Mataf for peak periods. It was calculated that the Flow Rates (measured in persons per meter width per hour) were highest on the North side around the Hatim.

There was small area near the Ka'bah with low flow rates due to people at Hajr Aswad and Multazim. Other than that Flow rates declines; though not by much, towards the edges of the tawaf. The decline was most steep on the south side where the reverse flow had reduced the total volumes of tawaf.

On the Eastern Side (Magam Ibrahim); surprisingly, the flow did not seem to decline sharply in the area where people were praying. The movement was, rather, spread over a larger area.





MODEL OF MOVEMENT IN THE TAWAF;

Dr. Hafiz Fasha prepared a mathematical model of movement in the Mataf. Basic equations were worked out in Jeddah, and regressions and coefficients were worked out for one STATION in Karachi. The shape of the curves for Density distribution by Occupancy; and Speed distribution by Density have been shown above.

A data set of about 1/4 of the readings Hajj was sent to Karachi and the model has now been developed to predict the capacity of the tawaf under different conditions. The remaining data is being sent to be processed.

Meanwhile they have sent a set of regressions and projections for inclusion in our report. This had not arrived by 13th September / 20 Moharram 1408; but was sent on 10th September / 17th Moharram 1408.

COMMENTARY/SCENARIO FOR THE

DENSITY / SPEED / FLOW RATES

TAWAF VIDEO

1. See sketches for the images needed for the video.

COMMENTARY:

We need to know the number of people that can perform the tawaf in one hour. Obviously this number keeps changing and depends upon the number of persons in the MATAF.

To establish this flow rate, that is the number of people that can perform the tawaf in one hour, we carried out many surveys. These included; following pilgrims in the tawaf; photography from the roof to measure densities and speeds; and aerial photography.

It was found that when tawaf is small in a radius of only 26 m the overall densities were quite low. However even at these low levels of density the pattern of crowding is quite clear. The highest densities are next to the Ka'bah, and specially near Hajr Aswad.

As the tawaf size increases to a radius of 34 m so the overall crowding increases. Higher densities of 5 persons/sq. meter first appear. The beginning line is almost like a physical barrier; with crowds building up behind and open areas beyond. People praying at Maqam Ibrahim occupy an area of about 8 meters behind it. The tawaf going through this area is slowed down. This phenomenon shows up as a bulge in the densities behind Maqam Ibrahim.

As the tawaf reaches a radius of 44 m, the level of crowding increases further. The dense areas take up more space. The effect of the Befginning Line as a barrier is clearly visible. However even at this occupancuy of the MATAF, the density at the edges is still very low and here people can sit and pray without effecting the flow of tawaf.

This was one of the highest number of people in the tawaf this Hajj. The highest densities are in the direction of Hajr Aswad accumalting behind the Beginning Line. On the Eastern side people squeeze through between M I and the Ka'bah. Praying and Tawaf causes large areas of medium densities. On the other two sides the density trails off quite rapidly where there are no obstacles.

To find the flow rate we must look at the speed at which the people are moving. It is seen that the slowest movement is next to the Ka, bah. specially at Hajr Aswad. As the distance from the Ka'bah increases, so the speed increases. Except on the south side where because of the obstructions at the Beginning Line and people going against the tawaf the speed is actually less than at the Kabah.

The speed multiplied by density gives us the flow rates. It is found that the flow rate next to the Ka'bah is the highest specially at Hatim. As one goes further away from the Ka'bah the flow rate decreases. However the decrease is quite slow; because as the density goes down the speed goes up; thus keeping up the flow rate.

It is calculated that at 4.30 pm on 12 DH when crowding in the mataf was one of the highest during the Hajj of 1 407; the number of people performing the tawaf in one hour was about 40,000 per hour. At this peak of crowding no major problems were reported.

What then is likely to happen in the near future, say, in seven years' time. According to the present trends the peak flow rate in seven years' time, in 1414 Hijrah, is likely to be persons per hour. However if by that time the pilgrims are guided to avoid the peak hours, the maximum flow might be down to

Our surveys have indicated that the flow of tawaf is slowed down specially at the "beginning line", and at Maqam Ibrahim. In addition there is a considerable movement of people against the direction of tawaf; causing hardship and slowing down the flow.

Therefore, it is projected that the required capacity of the tawaf/hour can be achieved by the follwing actions that can be immediatedly undertaken:

AN IMPROVEMENT OF -..../HOUR IF PILGRIMS SPEND HALF THE PRESENT TIME AT THE BEGINNING LINE


AN IMPROVEMENT OF/HOUR IF AT MAGAM IBRAHIM PEOPLE PRAYED
45 METERS AWAY FROM THE KA'BAH.


AN IMPROVEMENT OF/HOUR IF THE TWO WAY MOVEMENT AT THE SOUTH


This IMPROVED capacity of per hour is about tohe same as the demand in the next seven years.


It is therefore recommended by the HRC that in the immediate future the increased demands can be met by improvements within the existing mataf. Therefore under these conditions there is no need at present to demolish the collonade around the mataf.

However the HRC is carrying out further studies, projecting the conditions for the next 20 years. And perhaps reports of these might indicate structural changes to the Masjid al-Haram. But for the immediate future there appears to be no need for any structural changes to the area aropund the mataf.










:



DATE: 8-12-1407

FUAL WALL

STATION	Film Nº	Nº of slide	7		
	÷ 14-	10-01-21196	11Me start	Time finish	
	. 2		5:25	5:56	A. M
- 11	g		_	_	-
			_		+
				·	
			~		
12			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_	
-					· ·
			_		_
ļ)	30	2:10	4:05	A.M
-	2	24	4:15	5:51	,,,
13			~		
-			_	-	
					_
-					
_					
15					
-		-			
	!			*	
•		trans principal av hydrau			
, - -					
17		THE STAR I SERVICE STARTS STARTS			
-					

FUAL LLAH

				Spinster or the party of the pa		
	STATION	Film Nº	Nº of slid	e Time start	Time fine	
		- 1	33	8:43	10:07	A.M
		2	34	10:21		11
	11	3	34	5:23	6:52	P.M
1	•				-	
-	·					
	·	1	35	7:45	10:02	A.H
•		2	34	10:09	12:05	AM
	12	3	3.2	5:00	6:51	P. M
+						
	1					
	. -	gram protections.				
	13	****				
	_					
-					-	
	-					
		2	} 5	10:00	11:39	A.M
	15					
			-	-	_	
			32	9:14	11:05	A.M
	17 -		34	11:15 AM S	1.54	P.M
	17		12	6:03	6:58	"
	}_					~
						-
					-	

				A BOTTOM AND A STATE OF THE STA				
STATION	Film His		1º : 1ida	Tisle ita	d' Tings			
	.1		32	5:26				
	2		24	子:2	Annual			
11	3		35	9:00				
	4		26	10:40	W			
					1.(.44			
. 1			36	4:50				
1	2		27	6.39		PM		
12	3		<u> </u>	1	8:08	"		
	4	-	26	8:16	10:04			
·	andre Additional Control of the Cont			10:16	11:37			
	Physical distribution of the same of the s	-						
	and the state of t	1		APT - 7 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	and the second party and accounty			
13	and the field residence and phase of a suppression of the second of the	*		a cream property that				
-	and the second and the second			*	and the residence of the second of the secon			
	,	j ~	6	3:00	6.26	P.M		
15	3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6	6:30	8:07	"		
	4	- (2	9:30	10:37	11		
	<u></u>	2.	4	10:45	11:39	, -		
	The same of the sa	2	' · · • • •	5:16	8:08	P.M		
17		34	*** *** * * * * * * * * * * * * * * * *	8:25	10:43	11		
		28		10:58	12:02	"		
<u>.</u>	The second of th	1				-		
	er un a serie companie, males compaños acompanyos de de distribuir de acomp de de distribuir de companies de des de	-			and the same of th			

DATE: 13-12-1407

FUAL LLAH

				<u>. </u>	
STATION	Film Nº	Nº of slie	de Time sta	+ 1	
	1	36	9:2		
		35	1:17		
11	3	35	7:4		
	4	14	9:16		
				9:51	
1.1		35			-
	2		9:49	10:01	A.M
12	3	35	1:02		P.M
		34	7.37	9:36	ii .
				-	-
	,	-	+	-	-
İ			1-		
13				<i>i</i>	_
					_
+				-	
				-	-
-		38	10:00	1:49	A.M
15	2	50	2:00	2:50	P.M
	3	34	7:45	9:31	11
_	4	_13	9:39	10:02	1-
		36	9:31	1:39	A.M.
17 -	2	12	1:48	3:00	PH
17			-		
-					